

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT sz. CPR-HU1/0065

- 1) A termék egyedi azonosító kódja: **MAPETHERM RAGASZTÓTAPASZ**
- 2) Felhasználás céljai: **Tervezett általános felhasználású vakolóhabarcs (GP) beltéri és kültéri használatra falakhoz, mennyezethez, oszlopokhoz és válaszfalakhoz.**
- 3) Gyártó: **MAPEI Kft, 2040. Budaörs, sport u. 2., www.mapei.hu**
- 4) Az AVCP-rendszerek: **4. rendszer**
- 5) Harmonizált szabványok: **EN 998-1:2010**
Bejelentett szervek: **Nincs igény kijelölt szervre.**
- 6) Nyilatkozatban szereplő teljesítmények:

Alapvető jellemzők	Teljesítmények
Tűzvédelmi osztály:	A1
Kapilláris vízfelvétel:	W2
Páradiffúziós tényező:	$\mu \leq 10$
Tapadószilárdság:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Hővezetési tényező:	0,43 W/m*K (táblázatos érték)
Tartósság:	NPD
Veszélyes anyagtartalom:	lásd Bizt. adatlapot

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozott teljesítményeknek.

Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011 sz. EU rendelet szerint lett kibocsátva, kizárólag a fent azonosított gyárt felelősége mellett.

Gyártó nevében és részéről aláíró személy: **Kopacz Tamás – Termelési vezető**



Budaörs, 2014.09.01.

A TNY Pdf formában elérhető a Mapei honlapján.

0 vált.megjegyzés: | Első kibocsátás

MAPETHERM RAGASZTÓTAPASZ**CE JEL****TNY melléklet, sz:CPR-HU1/0065**

CE	 MAPEI 2040. Budaörs, Sport u. 2. www.mapei.hu
14 CPR-HU1/0065 EN 998-1:2010 MAPETHERM RAGASZTÓTAPASZ <i>Tervezett általános felhasználású vakolóhabarcs (GP) beltéri és kültéri használatra falakhoz, mennyezethez, oszlopokhoz és válaszfalakhoz.</i>	
Tűzvédelmi osztály:	A1
Kapilláris vízfelvétel:	W2
Páradiffúziós tényező:	$\mu \leq 10$
Tapadószilárdság:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Hővezetési tényező:	0,43 W/m*K (táblázatos érték)
Tartósság:	NPD
Veszélyes anyagtartalom:	lásd Bizt. adatlapot

Megjegyzés:

A MAPEI a jelen mellékletet a TNY előírásainak megfelelően bocsátja ki annak érdekében, hogy a CE jel meghatározását megkönnyítse nemzetközi partnerei számára. A mellékelt CE jel némileg eltérhet a csomagoláson vagy a kísérő okmányokon feltüntetett jelzéstől, a következő okokból:

- az ábrákat a termék csomagolásán lévő helynek, ill. a nyomtatási módnak megfelelően kell igazítani,
- különböző nyelvek miatt (ugyanaz a csomagolás különböző országokban van jelen),
- a termék már készleten volt, amikor a CE- címke frissítése életbe lép, vagy
- nyomtatási hiba