

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT sz. CPR-HU1/0078

- 1) A termék egyedi azonosító kódja: **NOVOPLAN MAXI**
- 2) Felhasználás céljai: **CEMENTKÖTÉSŰ ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGYENLÍTŐ, CT-C20-F4**
- 3) Gyártó: **MAPEI Kft, 2040. Budaörs, sport u. 2., www.mapei.hu**
- 4) Az AVCP-rendszerek: **4. rendszer**
- 5) Harmonizált szabványok: **EN 13813 :2002**

Bejelentett szervek: **Nincs igény külső intézet mérésére.**

- 6) Nyilatkozatban szereplő teljesítmények:

Alapvető jellemzők	Teljesítmények
Tűzvédelmi osztály:	A1_{fl}
Korrozív anyagok kibocsátása:	CT
Vízáteresztő képesség:	NPD
Páraáteresztő képesség:	NPD
Nyomószilárdság:	C20
Hajlító szilárdság:	F4
Kopásállóság:	NPD
Hang szigetelés:	NPD
Hőszigetelés:	NPD
Vegyszerállóság:	NPD

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozott teljesítményeknek.

Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011 sz. EU rendelet szerint lett kibocsátva, kizárólag a fent azonosított gyártó felelőssége mellett. Aláíró személy: **Kopacz Tamás – Minőségirányítási vezető**



Budaörs, 2016.05.09.

.....

0 vált.megjegyzés: Első kibocsátás

NOVOPLAN MAXI
CE JEL
TNY melléklet, sz: CPR-HU1/0078



	 2040. Budaörs, Sport u. 2. www.mapei.hu
16 CPR-HU1/0078 EN 13813 NOVOPLAN MAXI <i>CEMENTKÖTÉSŰ ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGYENLÍTŐ, CT-C20-F4</i>	
<i>Tűzvédelmi osztály:</i>	<i>A1_{f1}</i>
<i>Korrozív anyagok kibocsátása:</i>	<i>CT</i>
<i>Vízáteresztő képesség:</i>	<i>NPD</i>
<i>Páraáteresztő képesség:</i>	<i>NPD</i>
<i>Nyomószilárdság:</i>	<i>C20</i>
<i>Hajlító szilárdság:</i>	<i>F4</i>
<i>Kopásállóság:</i>	<i>NPD</i>
<i>Hang szigetelés:</i>	<i>NPD</i>
<i>Hőszigetelés:</i>	<i>NPD</i>
<i>Vegyszerállóság:</i>	<i>NPD</i>

Megjegyzés:

A MAPEI a jelen mellékletet a TNY előírásainak megfelelően bocsátja ki annak érdekében, hogy a CE jel meghatározását megkönnyítse nemzetközi partnerei számára. A mellékelt CE jel némileg eltérhet a csomagoláson vagy a kísérő okmányokon feltüntetett jelzéstől, a következő okokból:

- az ábrákat a termék csomagolásán lévő helynek, ill. a nyomtatási módnak megfelelően kell igazítani,*
- különböző nyelvek miatt (ugyanaz a csomagolás különböző országokban van jelen),*
- a termék már készleten volt, amikor a CE- címke frissítése életbe lép, vagy*
- nyomtatási hiba*